



www.listalapiazza
franco.protano@comune.torino.it

Alla c.a. Luisa Bernardini
Presidente Circoscrizione 2

PRESIDENTE

COORD. 4^a

UFF. TECNICO

SCOPECE

SECRET. CONSIGLIO

e del Coordinatore competente

Torino, 5/4/2017

INTERPELLANZA

Oggetto: Incrocio via Rovereto/corso Sebastopoli

PREMESSO CHE

- tale incrocio è già stato oggetto nel tempo di segnalazioni da parte dei residenti in merito alla sua pericolosità.

CONSIDERATO CHE

- molti automobilisti erroneamente o volutamente affrontano la svolta nel mezzo di codesto incrocio, non rispettando le più elementari regole del codice della strada, mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri.

RILEVATO ANCORA

- che solo qualche decina di metri più avanti esiste un passaggio tra le due carreggiate di corso Sebastopoli, costruito offrendo una direzionalità obbligata verso il senso di marcia del corso.

SI INTERPELLA in forma scritta e orale

il Presidente e il Coordinatore competente per sapere:

- quali sono i motivi per cui non sono ancora stati attuati interventi per mettere in sicurezza l'incrocio

- quali sono le motivazioni che impediscono di dotare tale incrocio di segnaletiche apposite o di direzionalità obbligate posizionate sul manto stradale, per facilitare il rispetto della svolta e l'immissione corretta nel traffico cittadino per i due sensi di marcia di tale importante e trafficata arteria cittadina.

Franco Protano